

Technisches Merkblatt

ERFURT-Vlies-Rauhfaser Kleister

Stand 07/ 2020

Produktbeschreibung

ERFURT-Vlies-Rauhfaser Kleister ist ein Pulverkleister, der in Wasser aufgelöst wird. Er wurde speziell für das Tapezieren von Vlies-Rauhfaser Tapeten entwickelt und ist für die Verarbeitung aller Arten von Vliestapeten geeignet. Der ERFURT-Vlies-Rauhfaser Kleister zeichnet sich bei der Verarbeitung durch eine hohe Anfangshaftung und sehr gute Korrigierbarkeit an der Wand aus.

Lieferant

ERFURT & SOHN KG

Hugo-Erfurt-Str. 1

42399 Wuppertal

.....

Produktdaten

Füllmenge/ Päckchen: 200 g

Kartoninhalt: 24 Päckchen

Produktvorteile

- Transparent auf trocknend
- Gute Korrigierbarkeit
- Diffusionsfähig
- Starke Anfangshaftung
- Sichere Naht- und Kantenhaftung
- Optimale Kleisterverteilung
- Hohe Ergiebigkeit: ca. 25 m²
- Nach 10 Minuten gebrauchsfertig

Technische Daten des Produktes

- Anwendungstemperatur: + 10 °C + 40 °C
- ph-Wert. ca. 9,5
- Verbrauch ca. 200 ml/m²

Ergiebigkeit

ERFURT-Vlies-Rauhfaser Kleister gemäß der Tabelle in kaltem, sauberem Wasser anrühren:

Ansatz für 200 g (Packungsinhalt)

	Wassermenge	Reichweite
Vorkleistern	10 l	ca. 50 m ²
Vlies-Rauhfaser	5 l	ca. 25 m ²
Vliestapeten	5 l	ca. 25 m ²
ERFURT-Variovlies	5 l	ca. 30 m ²

Hinweis: Fertig angerührter Kleister kann – gut abgedeckt – bis zu 2-3 Tage aufbewahrt werden. Der Kleister eignet sich auch für die Verarbeitung mit Tapeziergeräten, dabei Verarbeitungshinweise der Tapetenhersteller beachten.

Ansetzen des Kleisters

- Packungsinhalt unter gleichmäßigem kräftigem Rühren in kaltem Wasser zügig einstreuen (ca. 2 Min.).
- Den Kleisteransatz quellen lassen, nach ca. 3 Minuten nochmals kräftig durchschlagen.
- Nach weiteren 5 Minuten ist der ERFURT-Rauhfaser Kleister gebrauchsfertig.

Untergrundvorbehandlung

Der Untergrund muss eben, fest, trocken, sauber, tragfähig und frei von sonstigen Verbundstörenden Zwischenschichten sein.

Vorhandene Beschichtungen auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen. Nicht intakte und ungeeignete Beschichtungen entfernen und nach Vorschrift entsorgen. Leimfarbe gründlich abwaschen.

Stark saugende Untergründe vorkleistern oder ggf. mit Tapetengrund vorbehandeln.

Hinweise zur Verarbeitung

Zur Verarbeitung der ERFURT-Vlies-Rauhfaser Tapeten siehe **Technisches Merkblatt ERFURT-Vlies-Rauhfaser**. Bei sonstigen Vliestapeten die Angaben der Tapetenhersteller beachten.

Hinweis

ERFURT-Vlies-Rauhfaser Kleister ist transparent auftrocknend. Rückstände auf der Tapetenoberfläche umgehend mit einem feuchten Schwamm oder Lappen entfernen.

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Nicht unter +10°C verarbeiten.

Nicht in Reichweite von Kindern oder Tieren aufbewahren.

Haltbarkeit

ERFURT-Rauhfaser Kleister hat eine Haltbarkeit von 5 Jahren.

Kühl und trocken lagern. Gebinde gut verschlossen aufbewahren!

Entsorgung

Nur restentleerte Verpackung zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste können über den Hausmüll oder als Baustellenabfall entsorgt werden. Abfallschlüssel- Nr. EWC 08 04 14.